

P119 - 故障 #1092

【网络】【手工测试】插入不同的充电头，机器异常出现无法上网。

2024-08-22 09:59 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2024-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Allen
模块:	其它	发现频度:	复现
<b>描述</b>			
测试步骤： 1、acer C934-N21Q7连接P119+TD191-B+不同的充电头充电 预期测试结果：P119+不同的充电头不会断网 实际测试结果：会出现断网 备注：1.电脑原装充电器：插入充电器机器灯灭，后亮红灯，最后蓝灯闪烁上网（65S） 2.绿联充电器65W：机器灯不亮，无法上网 3.三星充电器45W/65W:机器红灯闪烁，无法上网 4.苹果67w:机器红灯闪烁，无法上网			