

【充电器】【手工测试】反复插拔三星18W充电头，出现一次TD191无法启动

2022-07-11 15:26 - 芳 方

状态:	新建	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	方芳
模块:	设置	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、surface go2连接HL006，三星18W充电器通过PD口充电 2、反复拔插插座上的充电器 预期测试结果：surface go2能正常充电显示充电图标，TD191正常开机，surface go2通过TD191上网 实际测试结果：TD191不能启动，灯不亮，重新拔插HL006连接surface的type-c口，TD191重新启动 复现频率：出现一次			