

TD0112(P111) - 故障 #754

【LTE】【手工测试】winXP系统插入P111驱动安装失败

2023-02-01 09:28 - 芳方

| | | | |
|--|--------------------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2023-02-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | qilin qi | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | TD0112_JACS_V1.0.0 | 耗时: | 0.00 小时 |
| 严重程度: | A-致命 | 提交人: | Maggie |
| 模块: | 其它 | 发现频度: | 复现 |
| 描述 | | | |
| 测试步骤： 1、P111插入winXP系统PC，安装驱动 预期测试结果：注册网络成功，上网正常 实际测试结果：能识别到设备，驱动安装失败，不能上网 | | | |

历史记录

#1 - 2023-02-01 10:11 - 芳方

- 主题从【LTE】【手工测试】winXP系统插入P111拨号失败 变更为【LTE】【手工测试】winXP系统插入P111驱动安装失败
- 描述已更新。

#2 - 2023-02-01 14:36 - qilin qi

- 状态从新建 变更为 已解决

rndis参数配置按照TD191设置后，rndis驱动安装成功

#3 - 2023-08-10 16:42 - 余云涛 余

- 状态从已解决 变更为 已关闭