

TR0820W - 故障 #825

【无线充】平板放到无线充底座上充电过程中出现断充。

2023-03-31 17:05 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TR0820W JACS V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Maggie、Allen
模块:	其它	发现频度:	复现

<b>描述</b> 测试步骤： 1、平板放到无线充底座上充电 预期测试结果：平板能正常充电 实际测试结果：充电过程中出现断充 复现概率：3/5 备注：竞品机使用无线充底座也会出现断充。
--

历史记录

#1 - 2023-03-31 17:08 - 芳方

- 描述 已更新。