

TR0820W - 故障 #826

【TP】平板放到无线充底座上充电过程中tp出现乱报点。

2023-03-31 17:07 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TR0820W JACS V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Allen , Maggie
模块:	设置	发现频度:	复现

**描述**

测试步骤：  
1、平板放到无线充底座上充电过程中点击屏幕  
预期测试结果：平板能正常充电，且正常使用  
实际测试结果：平板能正常充电，tp出现乱报点  
复现概率：1/5  
备注：竞品机没有tp报点