

TD0211(P112) - 故障 #929

【LTE】 【手工测试】 B48网络两台设备在弱场驻网效果差异过大

2023-08-11 15:50 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、两台设备插入B48试验网卡分别连接PC 2、进入RSRP约为-108的弱场环境 3、进入浏览器刷新网页或speedtest测速 预期测试结果：两台设备刷新网页正常 实际测试结果：IMEI为862513050026607的设备无法找到网络 复现频率：5/5 备注：另一台TD0211设备在RSRP为-123情况下仍然能驻网			