TD0112(P111) - 故障 #757

【LTE】【手动测试】机器进行下载/上传业务时休眠，5分钟后唤醒无法识别到网络

2023-02-01 09:31 - david Li

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0112_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现

描述 测试步骤： 1、进行下载/上传业务 2、PC休眠5分钟后唤醒 预期测试步骤：识别到机器并联网，UI界面无异常 实际测试结果：识别到机器但无法联网，UI界面无法连接 复现概率：2/5 备注：867141050006323机器出现该情况

历史记录

#1 - 2023-02-08 17:46 - qilin qi

- 状态从 新建 变更为 已解决

关闭模块usb的runtime suspend

#2 - 2023-08-10 16:43 - 余云涛余

- 状态从 已解决 变更为 已关闭