G530X-NA - 故障 #988

【网络】【手工测试】webUI中打开ipv6，通过test-ipv6.com网站检测无ipv6

2024-01-24 15:53 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2024-01-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	Maggie
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、登录webUI，进入wan中打开ipv6 2、打开test-ipv6.com网站检测 预期测试结果：显示已接入ipv6 实际测试结果：显示未接入ipv6 复现概率：5/5			