TD0211(P112) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1063	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】不插卡或者插卡找不到网的情况下，ubuntu和chromebook下无法找到网关，无法打开webui	qilin qi	2024-07-19 15:57
998	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】win10休眠后机器无法上网	德青 杨	2024-03-26 17:50
980	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】PIN码解锁界面输入正常PIN码后，按回车键需重新输入一次PIN码	德青 杨	2024-01-11 17:36
979	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】自动断开拨号按钮无法打开	德青 杨	2024-01-12 16:49
978	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】有识别到端口，但无法上网和不能打开WebUI	德青 杨	2024-03-26 17:42
977	故障	新建	普通	【MAC】【手工测试】MAC PC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网，TD191在MacBook Air 一样复现	qilin qi	2024-01-05 11:05
976	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】WebUI中漫游联网设置默认开启	德青 杨	2024-01-05 11:03
975	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】刷新首页后设备状态显示断开连接	德青 杨	2024-01-05 11:01