

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1098	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【apk management】 【手工测试】 点击任意在线设备，查看details，无任何apk信息显示，应该是有报错		2024-08-23 09:18
1097	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【apk push】 【手工测试】 上传apk到系统，将设备加入白名单，推送apk，平板未安装		2024-08-23 09:16
1096	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【apk management】 【手工测试】 apk管理界面部分菜单不对，用的是fota管理界面功能菜单，请对照老系统修改		2024-08-23 09:13
1095	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【FOTA升级】 【手工测试】 将设备加入白名单，选择升级，升级失败		2024-08-23 09:11
1094	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【FOTA Management】 【手工测试】 创建升级包，选择升级包后submit，无进度条指示		2024-08-23 09:10
1093	New FOTA&MDM	故障	新建	普通	【登陆界面】 【手工测试】 输入错误的用户名和密码登陆，无相应错误提示。	bessy liu	2024-08-23 09:10
981	FOTA&MDM	故障	已关闭	普通	【APKpush管理】 【手工测试】 进入APKPush Device Management界面后，侧边栏MDM system展开剪头消失	德青 杨	2024-05-07 15:06
972	FOTA&MDM	故障	已关闭	普通	【登陆】 输入错误的用户名/密码/校验码登陆，提示无区分	德青 杨	2024-01-15 15:43
595	FOTA&MDM	故障	新建	普通	【性能】 【自动化测试】 模拟设备较多时，设备展示区域刷新不及时，建议增加分页	德青 杨	2022-08-16 16:17
590	FOTA&MDM	故障	已关闭	普通	【性能】 【自动化测试】 jmeter对websocket接口进行压测，多个设备掉线	德青 杨	2024-05-07 14:51
506	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【VPN】 【手工测试】 一台机器复现VPN连接状态下休眠后唤醒，无法上网	德青 杨	2022-01-27 17:39
501	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【ZOOM】 【手工测试】 LTE网络下，ZOOM无法使用	德青 杨	2022-01-26 16:46
451	TG0813_NEUTRAL	故障	已关闭	普通	【自动化测试】 【monkey】 9台机器进行monkey测试5天左右，3台机器发生硬重启	qilin qi	2022-01-03 12:37
430	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【B48模块】 【手工测试】 B48信号接收能力一致性不佳，南京4台测试机器一台中LTE信号较差	德青 杨	2021-10-27 15:59
421	TG0813_NEUTRAL	故障	已关闭	普通	【SIM】 【手工测试】 打开PIN码后重启机器，找不到卡	德青 杨	2021-11-18 16:20
362	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【自动化测试】 【monkey】 8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.documentsui发生112次报错	德青 杨	2021-08-23 14:04
361	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【自动化测试】 【monkey】 8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.settings发生403次报错	德青 杨	2022-01-03 12:43
360	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【自动化测试】 【monkey】 8台机器进行monkey测试8天左右，org.chromium.chrome发生475次报错	德青 杨	2021-08-23 11:19
359	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【自动化测试】 【monkey】 8台机器进行monkey测试8天左右，一台机器出现死机一次	德青 杨	2021-08-23 11:18
358	TG0813_NEUTRAL	故障	新建	普通	【自动化测试】 【monkey】 8台机器进行monkey测试8天左右，发生3次软重启	德青 杨	2021-08-23 11:17
339	TG0813_NEUTRAL	故障	已关闭	普通	【NANYA DDR】 【自动化测试】 memtester压力测试时Bit Flip报错，并假死	zhangchao zhang	2021-08-20 15:54
265	研发部	故障	新建	普通	【systemui】 【手工测试】 V6机器放无线充底座充电一晚上后，机器卡顿	德青 杨	2021-04-15 10:39