

P119 - 故障 #1108

【充电】【手工测试】出现一次插入充电器191-B断网，充电电流0A

2024-09-04 15:41 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	chris
模块:	其它	发现频度:	发生一次

描述

测试步骤：
1、设备插入P119+191-B
2、正常上网时P119插入充电器
预期测试结果：可以正常上网
实际测试结果：191-B断网，充电电流0A
复现概率：出现一次