

研发部 - 故障 #265

【systemui】【手工测试】V6机器放无线充底座充电一晚上后，机器卡顿

2021-04-15 10:39 - bessy liu

| | | | |
|-------|------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2021-04-15 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 德青 杨 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 严重程度: | B-严重 | 提交人: | bessy |
| 模块: | 其它 | 发现频度: | 复现 |

描述

测试步骤：
1、V6机器5%的电待机灭屏下放置于无线充充电一晚上
2、查看机器状态
预期测试结果：无异常
实际测试结果：
1、只有状态栏可以下拉，界面各按钮点击都无反应，杀掉systemUI后正常
备注：log已提供
复现频率：1/5