

TG0813_NEUTRAL - 故障 #335

【传感器】【手工测试】设备待机一段时间后，方向传感器等失效(重启后有效)

2021-07-09 14:56 - 余云涛 余

状态:	已关闭	开始日期:	2021-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	summer sheng	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.1.0	耗时:	24.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Allen
模块:	其它	发现频度:	间歇性
描述			
测试步骤： 1、打开手机传感器app 2、打开方向传感器进行待机 预期测试结果：长时间待机后，方向传感器等依旧有效 实际测试结果：方向传感器等失效 复现频率：4/5			

历史记录

- #1 - 2021-08-03 10:31 - summer sheng
- 状态从 新建 变更为 已解决
- 目标版本从 TG0813 JACS V1.0.0 变更为 TG0813 JACS V1.1.0
- #2 - 2021-08-13 14:19 - 海阳 陈
- 状态从 已解决 变更为 已关闭