

【按键】【手工测试】部分机器出现按键不灵敏（音量加键不灵敏）的现象。

2021-08-27 16:21 - 余云涛 余

状态:	已关闭	开始日期:	2021-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.4.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Allen
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、正常使用机器，调节音量加减键。 预期测试结果：可以正常调节音量。 实际测试结果：音量加键调节不灵敏，会出现降低音量的效果。需要反复按才会出现 复现频率：2/5			

历史记录

- #1 - 2021-09-03 15:20 - 德青 杨
- 状态 从 新建 变更为 已解决
 - 目标版本 从 TG0813 JACS V1.2.0 变更为 TG0813 JACS V1.4.0

待使用新按键fpc+1.4.0软件版本验证，已安排项目经理邮寄新的按键fpc

- #2 - 2021-10-27 16:19 - 余云涛 余
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭