

TD0701 - 故障 #542

【WLAN】【手工测试】2.4G与5G的wps不能同时开启

2022-06-20 17:29 - david Li

| | | | |
|-------|------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2022-06-20 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 严重程度: | C-一般 | 提交人: | David |
| 模块: | WIFI | 发现频度: | 复现 |

描述

"测试步骤：
1、登录webui，WiFi设置里wps设置显示2.4G与5G的wps都启用
2、关闭2.4G的wps
3、重新启用2.4G的wps
预期测试结果：2.4Gwps成功启动，5Gwps不受影响
实际测试结果：2.4Gwps成功启动，5Gwps随即关闭
复现概率：5/5"