

HL006&P116 - 故障 #551

【充电器】【手工测试】三星18w通过HL006的PD口充电不提示慢速充电

2022-07-11 15:29 - 芳方

|                                                                                                                                                                |                 |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 状态:                                                                                                                                                            | 新建              | 开始日期:   | 2022-07-11    |
| 优先级:                                                                                                                                                           | 普通              | 计划完成日期: |               |
| 指派给:                                                                                                                                                           | zhangchao zhang | % 完成:   | 0%            |
| 类别:                                                                                                                                                            |                 | 预期时间:   | 0.00 小时       |
| 目标版本:                                                                                                                                                          |                 | 耗时:     | 0.00 小时       |
| 严重程度:                                                                                                                                                          | C-一般            | 提交人:    | Allen, Maggie |
| 模块:                                                                                                                                                            | 设置              | 发现频度:   | 复现            |
| 描述                                                                                                                                                             |                 |         |               |
| 测试步骤：<br>1、surface go2连接HL006，三星18W充电器通过PD口充电<br>预期测试结果：surface go2能正常充电显示充电图标，并提示慢速充电，surface go2通过TD191上网<br>实际测试结果：surface go2能正常充电显示充电，不提示慢速充电<br>复现频率：5/5 |                 |         |               |

历史记录

#1 - 2022-07-11 15:32 - 芳方

- 提交人 从 方芳 变更为 Allen, Maggie

#2 - 2022-07-12 09:09 - 芳方

- 严重程度 从 B-严重 变更为 C-一般