

【充电】【手工测试】联想T480连接HL006，出现无法充电但是可以正常上网的现象（更换不同的充电头也无法上网）。

2022-07-11 15:54 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	Allen
模块:	设置	发现频度:	间歇性
描述 测试步骤： 1、联想T480插入HL006 2、观察网络和充电图标 预期测试结果：可以正常充电和上网 实际测试结果：可以正常上网，无法充电 复现频率：4/5			