

HL006&P116 - 故障 #555

【充电】【手工测试】TT1001上连HL006并使用PD充电，无法上网

2022-07-11 16:11 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	Allen
模块:	其它	发现频度:	复现

描述

测试步骤：
1、TT1001插入HL006，并使用任意品牌快充头给HL006供电
2、观察网络和充电图标
预期测试结果：可以正常充电和上网
实际测试结果：充电正常，无法通过HL006上网，此时TD191蓝灯闪烁
复现频率：5/5
备注：绿联转接板也有此问题