

HL006&P116 - 故障 #567

【上网】【手工测试】HL006转接板使用15V/3A、15V/1.7A规格接65W充电头，南京的surface go2复现播放视频卡顿

2022-07-11 16:27 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Allen、Maggie
模块:	其它	发现频度:	间歇性
<b>描述</b>			
测试步骤： 1、surface go2连接HL006(转接板使用15V/3A、15V/1.7A)，联想65w充电器通过PD口充电 2、打开网页爱奇艺播放视频 预期测试结果：视频能正常播放 实际测试结果：播放20分钟左右出现视频卡顿 复现频率：3/5 备注：12V/2A正常 1、南京的surface go2能复现， 2、绿联转接板连接TD191，使用原装充电器充电，爱奇艺播放视频1小时没有出现卡顿			