

TD0551 - 故障 #690

【wifi】【手工测试】为了过DFS认证，默认屏蔽雷达信道

2023-01-06 14:04 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	chris
模块:	WIFI	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开webui检查信道 预期测试结果：雷达信道去除 实际测试结果：默认在雷达信道，导致手机无法搜索到该热点 复现概率：5/5			