

TD0551 - 故障 #696

【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。

2023-01-06 14:06 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	Allen、chris、maggie
模块:	WIFI	发现频度:	发生一次
描述			
测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1.0.2未复现			