

TD0551 - 故障 #698

**【重启】【手动测试】**重启或恢复出厂设置，出现两次掉卡现象，10分钟左右恢复正常找卡

2023-01-06 14:07 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	chris
模块:	其它	发现频度:	发生一次
<b>描述</b>			
测试步骤： 1、重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常找卡，正常上网 实际测试结果：设备掉卡 复现概率：出现两次			