

TD0551 - 故障 #712

【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败

2023-01-06 17:43 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2023-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	Maggie
模块:	其它	发现频度:	发生一次

**描述**

测试步骤：  
1、Network settings中设置手动搜索网络  
2、点击搜索到的网络  
预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功  
实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式  
复现概率：2/5