

【充电】【手工测试】关机充电图标显示不正确，通过USB充电仪检测关机电流掉电至0A

2023-01-18 15:13 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2023-01-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Chloe
模块:	开关机待机	发现频度:	复现

描述

测试步骤：

- 1.机器关机后插上USB充电仪连接Type-C充电
- 2.查看机器关机充电界面和USB充电仪电压电流

预期测试结果：充电界面正常

实际测试结果：

- 1.关机充电图标显示不正确，上电时为低电图标，过8秒后充电图标显示正常
- 2.通过USB充电仪检测关机电流在5秒时掉电至5V0A

复现频率：5/5

文件

关机充电视频.mp4

1.16 MB

2023-01-18

Chloe Chen