

TD0112(P111) - 故障 #753

【LTE】【手动测试】IPV4V6双栈模式pingIPV6网址延迟丢包率较高

2023-02-01 09:27 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2023-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0112_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Maggie、David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开UI界面，调整连接模式为IPV4V6 2、确保IPV6页面可打开，ping 该网页 预期测试步骤：延迟低于60ms 丢包率1%左右 实际测试结果：延迟平均340ms 丢包率29% 复现概率：5/5			

历史记录

- #1 - 2023-02-01 15:55 - 芳方
- 主题 从 【LTE】【手工测试】ping IPV6网站丢包率高 变更为 【LTE】【手动测试】IPV4V6双栈模式pingIPV6网址延迟丢包率较高
 - 描述 已更新。
 - 提交人 从 Maggie 变更为 Maggie、David