

TD0112(P111) - 故障 #759

【LTE】 【手动测试】 机器进行其他业务时ping网址，延迟过大

2023-02-01 09:35 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0112_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、进行下载，上传，播放视频等业务 2、ping www.baidu.com 并保存 预期测试步骤：ping网页的延迟和丢包率在正常范围 实际测试结果：延迟达到600ms，丢包概率6% 复现概率：5/5			