

【LTE】【手动测试】使用中插拔SIM卡并重启，开机后无法识别SIM

2023-02-27 10:34 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	发生一次
描述			
测试步骤： 1、使用过程中拔出SIM卡 2、重新插入SIM并重启 预期测试结果：识别SIM成功联网 实际测试结果：无法识别SIM 复现概率：出现一次			