

TD0551 - 故障 #782

【LTE】【手动测试】恢复出厂设置后找不到WiFi

2023-02-27 10:36 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	发生一次
<b>描述</b>			
测试步骤： 1、恢复出厂设置 2、PC使用WiFi连接 预期测试结果：网络注册成功，PC端正常使用 实际测试结果：无法找到设备的WiFi，使用网线连接后无网络 复现概率：出现一次			