

CC1002-N - 故障 #794

【充电】【手工测试】关机充电30min后，托盘受干扰，机器无法充电

2023-03-14 11:05 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2023-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	Chloe
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤：机器关机放入充电托盘，至少需两个托盘上下放置 预期测试结果：托盘指示灯正常显示，到30分钟后也可正常充电 实际测试结果：三十分钟后指示灯为绿色，机器无法正常充电 复现频率：2/5			