

HDRM200 - 故障 #812

【WebUI】【手工测试】在动态DNS中启用IPV4的DNS后WebUI界面错误

2023-03-29 17:18 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开WebUI 2、在服务中找到动态DNS 3、点击myddns-ipv4后面的编辑 4、启动 预期测试结果：成功启动，并返回webui的初始界面 实际测试结果：返回的界面乱码 复现概率：5/5			