

HDRM200 - 故障 #819

【信道】【手工测试】2.4G网络13信道异常；5G网络信道改为auto异常

2023-03-29 17:24 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	David
模块:	WIFI	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、进入webui-网络-无线 2、更改2.4G网络信道为13，5G信道为auto 3、重启 预期测试结果：手机可以联网，可在无线模块中看到相关信息 实际测试结果： 1、手机无法搜索到2.4GWiFi，无线模块中信道显示？同时13信道选项消失 2、手机无法搜索到5GWiFi，无线模块中信道显示？ 复现概率：5/5			