

TC0502_NA - 故障 #836

【LTE】 【手动测试】 设备RSRP值与对比机相差大于2db

2023-03-31 17:16 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	chris
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、使用CellularZ.apk查看RSRP值 2、对比机在同一位置、同一张卡重复测试机操作 预期测试步骤：设备RSRP值与对比机相差2db内 实际测试结果：设备RSRP值为-107db，对比机为-97db 复现概率：5/5 对比机为：ZTE BA611C			