

研发部 - 故障 #907

【LTE】【手工测试】使用过程中，电信卡不识别

2023-07-07 16:33 - david Li

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	间歇性
描述			
测试步骤： 1、插入电信卡后，上网浏览 预期测试结果：设备识别到SIM卡，正常驻网， 实际测试结果：刚插入时可识别驻网，但使用过程中突然无法识别到SIM卡 遇到一次，使用过程中遇到一次 备注：卡槽接触不良 SN：c3d9b8674f4b94f6			

历史记录

#1 - 2023-07-07 16:33 - david Li

- 状态从 新建 变更为 已关闭