

TT0830 - 故障 #921

【设置】【手工测试】所有设备SN号一致；设备重启或恢复出厂设置，设备WIFI MAC地址改变

2023-08-04 15:54 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	chris、beesy、maggie
模块:	设置	发现频度:	复现

描述

测试步骤：
1、检查设备SN号和WIFI MAC地址
2、设备重启或恢复出厂设置
3、重新检查设备SN号和WIFI MAC地址
预期测试结果：SN号、MAC地址信息与原来一致
实际测试结果：所有设备SN号一致；MAC地址信息改变
复现概率：5/5

历史记录

#1 - 2023-08-04 16:27 - 海阳 陈

- 严重程度 从 A-致命 变更为 B-严重