

TD0211(P112) - 故障 #933

【LTE】【手工测试】设备识别SIM卡后无法注册网络

2023-08-11 15:54 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、将电信卡插入设备，连接PC 2、开机后，进入WebUI查看SIM卡状态 预期测试结果：已识别并注册网络 实际测试结果：主页手动连接网络显示fail，一键检测显示SIM卡识别但未注册网络 复现频率：出现一次			