

TD0211(P112) - 故障 #935

【WebUI】 【手工测试】 超过设置的流量限制后重启设备，仍可以在开始16s内ping通百度

2023-08-11 15:55 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V1.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、进入WebUI工具箱 2、设置日套餐上限 3、使用超过流量上限至被限制上网，重启设备 预期测试结果：设备重启后无法上网 实际测试结果：设备在联网后15-16s内可以ping百度页面 复现频率：5/5			