

TD0211(P112) - 故障 #979

【webUI】【手工测试】自动断开设号按钮无法打开

2024-01-11 17:36 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2024-01-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V2.1.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Chloe
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、测试机与PC插拔连接上网 2、登陆webui-Tools-重复开关几次自动断开设号按钮 预期测试结果：自动断开设号按钮打开无异常 实际测试结果： 1、自动拨断开号开关几次后，按钮无法打开 备注：恢复出厂设置后恢复正常，实际使用该按钮也无功能 复现概率：3/5			

历史记录

- #1 - 2024-01-11 17:37 - Chloe Chen
- 发现频度 从 复现 变更为 发生一次
- #2 - 2024-01-12 16:49 - Chloe Chen
- 描述 已更新。
- 发现频度 从 发生一次 变更为 复现