

G530X-NA - 故障 #986

【家长控制】 【手工测试】 打开URL过滤，开启白名单功能，然后重启机器白名单功能失效。

2024-01-23 16:18 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2024-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Allen
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开URL过滤功能 2、开启白名单功能，然后重启机器 预期测试结果：重启机器无法访问网页 实际测试结果：重启机器可以正常访问 复现概率：5/5			