

## TD0211(P112) - 故障 #996

【WebUI】【手工测试】进入webui,关闭工具箱中的自动断开拨号功能，后重启机器，发现自动断开拨号功能无法再打开。

2024-03-11 11:02 - 余云涛 余

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V1.1.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Allen、Maggie
模块:	其它	发现频度:	复现

### 描述

测试步骤：

- 1、进入webui,关闭工具箱中的自动断开拨号功能
- 2、重启机器，再次打开自动断开拨号功能

预期测试结果：重启机器可以正常打开自动断开拨号功能

实际测试结果：重启机器无法打开自动断开拨号功能

复现频率：5/5

### 历史记录

#1 - 2024-03-26 17:25 - 余云涛 余

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*