

TD0211(P112) - 故障 #998

【LTE】【手工测试】win10休眠后机器无法上网

2024-03-26 17:50 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2024-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V1.2.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Chloe
模块:	其它	发现频度:	间歇性
描述			
测试步骤： 1、使用标配Type C线在Win10电脑连接上网电脑自动休眠 2、电脑休眠一段时间后唤醒，查看机器上网 预期测试结果：各功能无异常 实际测试结果：遇到一次在win10休眠后机器无法上网，插拔恢复 复现频率：1/5			