

G530X-NA

	2025-12				2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
研发部 G530X-NA	<p>【UI】【手工测试】打开webui，多次点击不同的功能按钮，webui出现崩溃，重启才能恢复。</p> <p>【基本功能】【手工测试】登录webui，对机器进行各种操作（如重启、恢复出厂设置，更改网络状态）机器出现信号灯熄灭，无法上网。</p> <p>【UI】【手工测试】使用谷歌或者edge浏览器登录webui，然后缩小浏览器，webui布局拥挤。</p> <p>【PIN码】【手工测试】机器打开pin码关闭自动解锁功能，重启机器，机器无需输入pin码点击Unlock可解锁。</p> <p>【家长控制】【手工测试】打开URL过滤，开启白名单功能，然后重启机器白名单功能失效。</p> <p>【USB】【手工测试】机器插入u盘，webui无法显示U盘的相关信息。</p> <p>【网络】【手工测试】webUI中打开ipv6，通过test-ipv6.com网站检测无ipv6</p> <p>【网络】【手工测试】移动SIM卡状态下，移动网络中选择5G only，断电更换为电信SIM卡后为4G</p> <p>【网络】【手工测试】wifi设置信道、带宽成功后，刷新webUI信道、带宽恢复成auto</p> <p>【webUI】【手工测试】建议去除webUI中弹窗右下角OK</p>																								