

## HL006&amp;P116 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
589	故障	新建	普通	【网络】【手工测试】Yuga 11e连接HL006通过PD口充电，出现一次无法上网，重新拔插电源后恢复	zhangchao zhang	2022-07-22 09:16
584	故障	新建	普通	【上网】【手工测试】在Yuga 11e 上出现一次无法上网，期间无法恢复	zhangchao zhang	2022-07-14 15:05
567	故障	新建	普通	【上网】【手工测试】HL006转接板使用15V/3A、15V/1.7A规格接65W充电头，南京的surface go2复现播放视频卡顿	zhangchao zhang	2022-07-11 16:27
564	故障	新建	普通	【充电器】【手工测试】surface go2通过PD口用联想氮化镓65w不能充电，18w能充电	zhangchao zhang	2022-07-12 10:35
562	故障	新建	普通	【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用三星45W充电头12V/2A转接板充电开机，2分钟左右概率性断网，无法恢复，插拔充电头也无效	zhangchao zhang	2022-07-11 16:23
561	故障	新建	普通	【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用联想65W充电头12V/2A转接板充电开机，3分钟后断网，十秒左右重新联网	zhangchao zhang	2022-07-11 16:22
555	故障	新建	普通	【充电】【手工测试】TT1001上连HL006并使用PD充电，无法上网	zhangchao zhang	2022-07-11 16:11
552	故障	新建	普通	【充电】【手工测试】联想T480连接HL006，出现无法充电但是可以正常上网的现象（更换不同的充电头也无法上网）。	zhangchao zhang	2022-07-11 15:54
551	故障	新建	普通	【充电器】【手工测试】三星18w通过HL006的PD口充电不提示慢速充电	zhangchao zhang	2022-07-12 09:09
550	故障	新建	普通	【充电器】【手工测试】反复插拔三星18W充电头，出现一次TD191无法启动	zhangchao zhang	2022-07-11 15:26