

HL006&P116

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
研发部 HL006&P116																														
【充电器】【手工测试】反复插拔三星18W充电头，出现一次TD191无法启动																														
【充电器】【手工测试】三星18w通过HL006的PD口充电不提示慢速充电																														
【充电】【手工测试】联想T480连接HL006，出现无法充电但是可以正常上网的现象（更换不同的充电头也无法上网）。																														
【充电】【手工测试】TT1001上连HL006并使用PD充电，无法上网																														
【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用联想65W充电头12V/2A转接板充电开机，3分钟后断网，十秒左右重新联网																														
【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用三星45W充电头12V/2A转接板充电开机，2分钟左右概率性断网，无法恢复，插拔充电头也无效																														
【充电器】【手工测试】surface go2通过PD口用联想氮化镓65w不能充电，18w能充电																														
【上网】【手工测试】HL006转接板使用15V/3A、15V/1.7A规格接65W充电头，南京的surface (...)																														
【上网】【手工测试】在Yuga 11e 上出现一次无法上网，期间无法恢复																														
【网络】【手工测试】Yuga 11e连接HL006通过PD口充电，出现一次无法上网，重新拔插电源后恢复																														