

TD0211(P112) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
939	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】WebUI登陆界面布局突兀，输入密码上面大片空白	德青 杨	2023-08-11 15:59
938	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】WebUI界面状态栏的信号图标刷新不及时	德青 杨	2023-08-11 15:59
937	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】移动5GBand信息为5041，电信4GBand信息为105，与实际不符	德青 杨	2023-08-11 15:59
936	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】使用Linux系统，进入WebUI查看登录IP为未显示，登录状态异常；查看设备当前时间为NaN-NaN-NaN	德青 杨	2023-08-11 15:58
935	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】超过设置的流量限制后重启设备，仍可以在开始16s内ping通百度	德青 杨	2023-08-11 15:55
934	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】下载过程中，网络异常	德青 杨	2023-08-11 15:54
933	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】设备识别SIM卡后无法注册网络	德青 杨	2023-08-11 15:54
932	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】使用window系统，插拔设备后电脑无法上网，指示灯显示蓝灯常亮	德青 杨	2023-08-11 15:53
931	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】刷新WebUI时断开网络，无法再进入192.168.1.1界面	德青 杨	2023-08-11 15:53
930	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】工具箱的流量使用数据不准确	德青 杨	2023-08-11 15:52
929	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】B48网络两台设备在弱场驻网效果差异过大	德青 杨	2023-08-11 15:50