

TD0211(P112) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1063	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】不插卡或者插卡找不到网的情况下，ubuntu和chromebook下无法找到网关，无法打开webui	qilin qi	2024-07-19 15:57
998	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】win10休眠后机器无法上网	德青 杨	2024-03-26 17:50
980	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】PIN码解锁界面输入正常PIN码后，按回车键需重新输入一次PIN码	德青 杨	2024-01-11 17:36
979	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】自动断开拨号按钮无法打开	德青 杨	2024-01-12 16:49
978	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】有识别到端口，但无法上网和不能打开WebUI	德青 杨	2024-03-26 17:42
977	故障	新建	普通	【MAC】【手工测试】MAC PC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网，TD191在MacBook Air 一样复现	qilin qi	2024-01-05 11:05
976	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】WebUI中漫游联网设置默认开启	德青 杨	2024-01-05 11:03
975	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】刷新首页后设备状态显示断开连接	德青 杨	2024-01-05 11:01
974	故障	新建	普通	【webUI】【手工测试】断电重新拔插SIM卡后连接PC，PC上网正常，webUI打不开，重新拔插、烧版本后无法恢复	德青 杨	2024-01-05 10:55
939	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】WebUI登陆界面布局突兀，输入密码上面大片空白	德青 杨	2023-08-11 15:59
938	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】WebUI界面状态栏的信号图标刷新不及时	德青 杨	2023-08-11 15:59
937	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】移动5GBand信息为5041，电信4GBand信息为105，与实际不符	德青 杨	2023-08-11 15:59
936	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】使用Linux系统，进入WebUI查看登录IP为未显示，登录状态异常；查看设备当前时间为NaN-NaN-NaN	德青 杨	2023-08-11 15:58
935	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】超过设置的流量限制后重启设备，仍可以在开始16s内ping通百度	德青 杨	2023-08-11 15:55
934	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】下载过程中，网络异常	德青 杨	2023-08-11 15:54
933	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】设备识别SIM卡后无法注册网络	德青 杨	2023-08-11 15:54
932	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】使用window系统，插拔设备后电脑无法上网，指示灯显示蓝灯常亮	德青 杨	2023-08-11 15:53
931	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】刷新WebUI时断开网络，无法再进入192.168.1.1界面	德青 杨	2023-08-11 15:53
930	故障	新建	普通	【WebUI】【手工测试】工具箱的流量使用数据不准确	德青 杨	2023-08-11 15:52
929	故障	新建	普通	【LTE】【手工测试】B48网络两台设备在弱场驻网效果差异过大	德青 杨	2023-08-11 15:50