

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1108	P119	故障	新建	普通	【充电】 【手工测试】 出现一次插入充电器I91-B断网，充电电流0A	zhangchao zhang	2024-09-04 15:41
1092	P119	故障	新建	普通	【网络】 【手工测试】 插入不同的充电头， 机器异常出现无法上网。	zhangchao zhang	2024-08-22 09:59
826	TR0820W	故障	新建	普通	【TP】 平板放到无线充底座上充电过程中tp出现乱报点。	zhangchao zhang	2023-03-31 17:07
825	TR0820W	故障	新建	普通	【无线充】 平板放到无线充底座上充电过程中出现断充。	zhangchao zhang	2023-03-31 17:08
589	HL006&P116	故障	新建	普通	【网络】 【手工测试】 Yuga 11e连接HL006通过PD口充电， 出现一次无法上网， 重新拔插电源后恢复	zhangchao zhang	2022-07-22 09:16
584	HL006&P116	故障	新建	普通	【上网】 【手工测试】 在Yuga 11e 上出现一次无法上网， 期间无法恢复	zhangchao zhang	2022-07-14 15:05
567	HL006&P116	故障	新建	普通	【上网】 【手工测试】 HL006转接板使用15V/3A、15V/1.7A规格接65W充电头， 南京的surface go2复现播放视频卡顿	zhangchao zhang	2022-07-11 16:27
564	HL006&P116	故障	新建	普通	【充电器】 【手工测试】 surface go2通过PD口用联想氮化镓65w不能充电， 18w能充电	zhangchao zhang	2022-07-12 10:35
562	HL006&P116	故障	新建	普通	【网络】 【手工测试】 surface go2电量耗尽自动关机后， 使用三星45W充电头12V/2A转接板充电开机， 2分钟左右概率性断网， 无法恢复， 插拔充电头也无效	zhangchao zhang	2022-07-11 16:23
561	HL006&P116	故障	新建	普通	【网络】 【手工测试】 surface go2电量耗尽自动关机后， 使用联想65W充电头12V/2A转接板充电开机， 3分钟后断网， 十秒左右重新联网	zhangchao zhang	2022-07-11 16:22
555	HL006&P116	故障	新建	普通	【充电】 【手工测试】 TT1001上连HL006并使用PD充电， 无法上网	zhangchao zhang	2022-07-11 16:11
552	HL006&P116	故障	新建	普通	【充电】 【手工测试】 联想T480连接HL006， 出现无法充电但是可以正常上网的现象（更换不同的充电头也无法上网）。	zhangchao zhang	2022-07-11 15:54
551	HL006&P116	故障	新建	普通	【充电器】 【手工测试】 三星18w通过HL006的PD口充电不提示慢速充电	zhangchao zhang	2022-07-12 09:09
550	HL006&P116	故障	新建	普通	【充电器】 【手工测试】 反复插拔三星18W充电头， 出现一次TD191无法启动	zhangchao zhang	2022-07-11 15:26
339	TG0813_NEUTRAL	故障	已关闭	普通	【NANYA DDR】 【自动化测试】 memtester压力测试时Bit Flip报错， 并假死	zhangchao zhang	2021-08-20 15:54