

TG0813_NEUTRAL - 故障 #421

【SIM】【手工测试】打开PIN码后重启机器，找不到卡

2021-10-09 17:24 - bessy liu

状态:	已关闭	开始日期:	2021-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.7.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	bessy
模块:	设置	发现频度:	发生一次

描述

测试步骤：

1、进入设置，打开PIN码

2、重启测试平板

预期测试结果：正常弹出PIN码后进入待机界面

实际测试结果：

1、未弹出PIN码输入界面，进入待机后提示no sim，重启机器后正常

备注：固件版本UE4.1.6.0-53226

复现频率：出现一次

历史记录

#1 - 2021-10-20 13:55 - 德青 杨

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 目标版本从 TG0813 JACS V1.6.0 变更为 TG0813 JACS V1.7.0

#2 - 2021-10-27 09:24 - bessy liu

TG0813 JACS V1.7.0版本未复现

#3 - 2021-11-18 16:20 - bessy liu

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

1.8.0也未复现