

TG0813_NEUTRAL - 故障 #441

【耳机】 【手工测试】播放音乐时，插拔耳机，部分机器出现拔出耳机后喇叭无声

2021-11-01 16:48 - 海阳 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2021-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.7.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Chris
模块:	其它	发现频度:	间歇性
描述			
复现步骤： 1、播放音乐时插拔耳机 预计测试结果：耳机拔出后，音乐正常从喇叭发出 实际测试结果：耳机拔出后，喇叭无声 复现概率：2/5			

历史记录

#1 - 2021-11-12 09:46 - 海阳 陈

- 主题 从 【耳机】 【手工测试】播放音乐时，插拔耳机，部分机器出现拔出耳机后mic无声 变更为 【耳机】 【手工测试】播放音乐时，插拔耳机，部分机器出现拔出耳机后喇叭无声
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已关闭