

TG0813_NEUTRAL - 故障 #540

【收音机】【手工测试】开飞行模式时，打开收音机，概率出现界面跳动

2022-06-13 17:23 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2022-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	德青 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.12.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	chris
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开飞行模式 2、打开收音机 预期测试结果：无法打开收音机，无异常现象 实际测试结果：概率出现界面跳动 复现概率：2/5			