

TP1503_Android10 - 故障 #554

【ETH】【手工测试】出现一次插网线重启识别不到IP地址

2022-07-11 16:05 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	Chloe
模块:	千兆/百兆	发现频度:	发生一次
描述			
测试步骤： 1、插网线重启平板20次 预期测试结果：每次都能识别到IP地址和上网 实际测试结果：出现一次识别不到IP地址且不能上网 复现概率：出现一次			